

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	11
Urla Eski Tekel Binası (Arditi Köşkü): Yangın Öncesi Durum ve Yapısal İyileştirme-Güçlendirme Kararları.....	13
<i>Aysu P. Aydın , F. Nurşen Kul, Cemalettin Dönmez, Altuğ Erberik</i>	
Tarihi Bir Yapıda Rekonstrüksiyon Uygulaması: İbrahim Efendi Konağı.....	29
<i>Barış Sayın, Cemil Akçay, Barış Yıldızlar, N.Mahir Korkmaz</i>	
Büyükdere Aya Paraskevi Kilisesi İçin Bir Koruma Önerisi.....	43
<i>Ece Sönmez, Deniz Mazlum</i>	
Erzurum Tabyaları ve Koruma Sorunları.....	59
<i>Zeynep İnan Ocak, Gülsün Tanyeli</i>	
Tarihi Çevre Koruma Uygulamalarına Eleştirel Bakış: Hamamönü Örneği.....	75
<i>Olca Yürükan Yurduğüzel, Zuhâl Özçetin</i>	
Tarihi Köprülerin Restorasyonları Kapsamında Yürütülen Yapısal Analiz Çalışmaları ve Sonuçları.....	83
<i>Halide Sert, Esat Mahmut Partal, Mutluhan Nas, Süheyla Yılmaz, Hakan Demirci, Ayşe Avşın, Gül Sibel Turan</i>	
Tarihi Çamçavuş Demir Köprüsü'nün Taşınması.....	99
<i>Azer Doğuş Sömen, Sultan Seda Ateş, Ferit Durmuş, Halide Sert, Esat M Partal, Mutluhan Nas, Süheyla Yılmaz, Hakan Demirci, Ayşe Avşın, Gül Sibel Turan</i>	
Ölçekli Yığma Taş Kemer Köprü Modelinin Dinamik Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi.....	113
<i>Temel Türker, Alemdar Bayraktar, İrfan Kocaman, Berna Çoruhlu</i>	
Fil Köprü'nün Yapısal Özellikleri.....	127
<i>Sıddık Şener, K.C.Şener</i>	
Tarihi Malabadi (Batman Su) Köprüsü'nde Yürütülen Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları.....	143
<i>Halide Sert, Süheyla Yılmaz, Esat M. Partal, Hakan Demirci, Ayşe Avşın, Mutluhan Nas, Sibel Turan</i>	
Kültür Varlıklarında Risk Yönetimi; Gelişimi, Güncel Durum ve Öneriler.....	155
<i>İbrahim Zıvrallı, Ü. Nurşah Cabbar</i>	
Vakıf Kültür Varlıkları Envanter Sistemi.....	171
<i>Gökçe Günel, Gülşen Dişli</i>	
Korumada TSE Standartları.....	187
<i>Hasan Böke, Başak İpekoğlu</i>	
Tarihi Eserlerin Korunması ve Geleceğe Güvenle Aktarılmasında Yaşanan Sorunlara Çözümçül Yaklaşımlar.....	203
<i>Meral Oğuz, M. Zühre Sözeri Yıldırım, Fulya Polat</i>	
Adana Yeni (Abdürrezzak Antaki) Cami ve Mersin Camili Köyü Cami Restorasyonlarında Karşılaşılan Geoteknik Problemler.....	219
<i>Utku Utkan, Abdulazim Yıldız, Rabiye Uç Karalar</i>	
İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi.....	235
<i>İlker Kazaz, Emriye Kazaz</i>	
Tarihi Bir Köprü'nün Zemin-Yapı Etkileşiminin İrdelenmesi.....	251
<i>Hamza Güllü</i>	
Kayseri- Melikgazi İlçesi- Tavukçu Mahallesi Yalçın Sokak Ve Bayram Sokağında Envanter Ve Tipoloji Çalışması.....	257
<i>Ayşe Sağsöz, Büşra Çağlıbulanık</i>	
Birgi Geleneksel Ahşap Konutlarında Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri.....	285
<i>Engin Aktürk, Tülay Çobancaoğlu</i>	

Tarihi Tağar Köprüsünün Doğrusal Olmayan Sismik Analizi	301
<i>Onur Onat, Erkut Sayın,</i>	
Beit Hillel Oratuarı'nın Yeniden İnşası	313
<i>Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, H.Gökhan Kutlu, Berna Bozkurt</i>	
Samsun Büyük Camisi Duvar Resimleri: Onarım ve Değişiklikler	323
<i>Ezgin Yetiş</i>	
Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları	333
<i>Alev Akıllı, Abdulrezzak Bakış, Fatih Hattatoğlu, Ercan Işık, Osman Ünsal Bayrak</i>	
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Cam Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma	347
<i>Banu Gökmen Erdoğan</i>	
Denizli Yöresindeki Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarında Kullanılan Harçların Özellikleri	361
<i>Adem Solak</i>	
Uçucu Kül ve Polipropilen Lif İçeren Kireç Harçlarının Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi	375
<i>Şakir Erdoğan, Ufuk Kandil, Safa Nayır, Memduh Nas</i>	
Niğde Sungurbey Camii'nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları	385
<i>Sedat Kurugöl, Özge Boso Hanyalı, Uğur Alanyurt, Özden Ormancı, Burcu Kırmızı, Meriç Bakiler</i>	
16. Yüzyıl İnegöl Hamam Yapısında Kullanılan Örgü Harçlarının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi	401
<i>Mustafa Dayı, Hüseyin Yılmaz Aruntaş, Emine N. Caner Saltık</i>	
Kayıbolan Kültür Varlıkları ve Yeniden Yapımlarının Değerlendirilmesi: İstanbul Tarihi Yarımada'dan Örnekler	415
<i>Bilal Bilgili</i>	
Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler	431
<i>Çiğdem Belgin Dikmen, Ferruh Toruk</i>	
Foça (İzmir) Sivil Mimari Örnekleri ve Restorasyon	445
<i>Fevzi Bozkır, Neşe Sarioğlu Bozkır, Ercüment Kuyumcu,</i>	
Emir Sultan Türbesi ve Çevre Yapıları Restorasyonu İle Çevre Düzenlemesi	465
<i>Berna Bozkurt, H. Gökhan Kutlu, A. Boygar Özlen</i>	
Mimari Restorasyon Projelerinin Uygulama Sürecindeki Zorlukları: Konak Kemeraltı'nda Tarihi Bir Yapı Örneği	479
<i>Özden Coşkun Öner, H. Gökhan Kutlu, Cem Bilginperk</i>	
Bulak Köyü Geleneksel Türk Evlerinin Rölöve Çizimleri İle Mimari Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma	493
<i>Aylin Özodabaş</i>	
Tarihi Yapılarda Sodyum Sülfatın Bentonit ile Giderilebilirliğinin İncelenmesi	509
<i>A.Şahin Zaimoğlu, Neşe Işık, Bünyamin Dönmez, Temel Yetimoğlu</i>	
Tarihi Eserlerde Demir Malzeme Kullanım ve Uygulama Teknikleri	521
<i>Sedat Kurugöl, Sezgi Giray Küçük</i>	
Kenet ve Zivanaların Yiğma Duvarların Kesme (Kayma) Davranışına Etkisi	537
<i>Ali Ural, Mehmet Emin Kara, Serkan Uslu</i>	
Restorasyonda Geri Döndürülebilirlik Üzerine Sagunto Tiyatrosu Örneği	549
<i>Zeynep Aktüre</i>	
Sivas Gökmedrese: Yapı Mühendisliği Ön Değerlendirmeleri	565
<i>Alper İlki, Mustafa Cömert, Cem Demir, Şafak Cengiz</i>	
Bitlis Çalıştay raporu	577
Gaziantep çalıştay raporu	585